
FICHE "RHM"

Opérations de restauration hydromorphologique





Description des travaux réalisés

Une portion de 650 mètres environ de la Maure avait été mise en bief afin d'alimenter un moulin. Le moulin étant ruiné, une restauration du lit en fond de vallée a été opérée car les écoulements et les habitats étaient fortement influencés par cette mise en bief (2 chutes difficilement franchissables et écoulements majoritairement lentiques).

La remise en fond de vallée n'a pu être opérée sur l'ensemble du linéaire pour des raisons d'accessibilité (humidité des terrains). Par ailleurs, pour la même raison, elle ne s'est accompagnée d'une recharge en granulats que sur une portion limitée (115 mètres des 450 mètres concernés).

Commentaire sur l'évolution du site

L'évolution du site est positive avec une recharge en matériaux sablo-graveleux voire cailloux qui s'opère déjà sur les portions remises en fond de vallée.

Des phénomènes d'érosions régressives et progressives d'ampleur limitée sont observés qui traduisent un ajustement du lit à son profil en long naturel. Ces phénomènes étaient attendus et sont souhaitables pour restaurer le matelas alluvial du lit recréé et favoriser la diversité des écoulements.

Vues des travaux réalisés







FICHE "RHM"

Opérations de restauration hydromorphologique

Evolution des travaux réalisés :

Evolution des ind	
Année N+ 2	Année N+
PERIM	Fournir la photo
Année N+	Année N+
Fournir la photo	Fournir la photo
Année N+	Année N+
Fournir la photo	Fournir la photo