
FICHE "RCE"

Opérations de restauration de la continuité écologique





Description des travaux réalisés

Le Courion est un petit affluent rive gauche de l'Airou amont dont la confluence se situe en aval de La Lande-d'Airou. Le principal ouvrage altérant la continuité écologique était le pont de la D41. Ce pont était maçonné avec un radier à 1,8% et deux rebords latéraux internes resserrant au centre la lame d'eau. L'ouvrage était suivi d'une chute de 60cm environ à l'étiage.

La résorption de la chute a été effectuée en comblant le dénivelé à l'aide de blocs empilés de manière hétérogène recouverts d'une fraction de 0-120mm (déversés en pluie pour combler les anfractuosités de l'assise en blocs) de sorte à créer une rampe en matériaux grossiers reprenant la pente naturelle du cours d'eau dans le prolongement de la sortie d'ouvrage.

Attention! Ces travaux ont été réalisés en partie par l'équipe du SIAES.

Le coût de la mise en place des aménagements n'apparaît pas dans les dépenses ci dessous.

Commentaire sur l'évolution du site

Vues des travaux réalisés







FICHE "RCE"

Opérations de restauration de la continuité écologique

Evolution des travaux réalisés :

Année N+	Année N+
Fournir la photo	Fournir la photo
Année N+	Année N+
Fournir la photo	Fournir la photo
Année N+	Année N+
Fournir la photo	Fournir la photo