


FICHE "RCE"

Opérations de restauration de la continuité écologique

Renseignements généraux

Intitulé de l'opération	Suppression de la buse du chemin communal de Tanu sur l'Ecluse		
Maître d'ouvrage	Syndicat Intercommunal d'Aménagement et d'Entretien de la Seine (SIAES)		
SIRET	255 002 826 00022		
Année de réalisation des travaux	2018	Bassin	SIENNE SOULLES ET OUEST COTENTIN
Cours d'eau	L'Ecluse		
Enjeu/x de l'opération	Code Masse d'eau	HR337	
<input checked="" type="radio"/> Environnement / Biologie	Cadre réservé à la CATER CODE FICHE ROE119442_01		
<input type="radio"/> Hydraulique / Sécurité publique			
<input type="radio"/> Ressource en eau / Salubrité publique			

Localisation



Source : IGN SCAN 25

Description des travaux réalisés

L'Ecluse est un petit affluent rive gauche de l'Airou amont dont la confluence se situe en aval de La Lande-d'Airou. Sur son linéaire de 6,7km, 14 obstacles ont été répertoriés dont 7 perturbent la continuité écologique. Ils sont essentiellement localisés sur la partie aval du cours d'eau.

La buse du chemin communal de Tanu avait une longueur de 8m et un diamètre de 60cm; elle générait un chute à l'étiage d'environ 20cm et était infranchissable.

L'opération a consisté à supprimer ce busage et à le remplacer par une passerelle engins (5m).

Attention! Ces travaux ont été réalisés en partie par l'équipe du SIAES.

Le coût de la mise en place des aménagements n'apparaît pas dans les dépenses ci dessous.

Commentaire sur l'évolution du site



Vues des travaux réalisés

Avant



A: HAMON - SIAES

Après



A: HAMON - SIAES - 2019

FICHE "RCE"

Opérations de restauration de la continuité écologique

Evolution des travaux réalisés :

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo