

# FICHE "RCE"

## Opérations de restauration de la continuité écologique

### Renseignements généraux

|   |   |        |      |
|---|---|--------|------|
| <b>Intitulé de l'opération</b>                              | Effacement de l'ancien seuil du moulin Vert                               |        |      |
| <b>Maître d'ouvrage</b>                                     | Fédération du Calvados pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique |        |      |
| <b>SIRET</b>  | 780 748 752 000 42  |        |      |
| <b>Année de réalisation des travaux</b>                     | 2016  | Bassin | VIRE |
| <b>Cours d'eau</b>  | La Vire   |        |      |
| <b>Enjeu/x de l'opération</b>                               | Code Masse d'eau  | HR314  |      |
| <input checked="" type="radio"/> Environnement / Biologie   | Cadre réservé à la CATER<br>CODE FICHE <b>ROE57704_01</b>                 |        |      |
| <input type="radio"/> Hydraulique / Sécurité publique       |   |        |      |
| <input type="radio"/> Ressource en eau / Salubrité publique |   |        |      |

### Localisation



Source : IGN SCAN 25

### Description des travaux réalisés

Construit en pierres, l'ouvrage était dans un état de ruine avancée. Une brèche avait été créée en rive gauche. L'autre partie de l'ouvrage était totalement colonisée par la végétation limitant ainsi la capacité d'écoulement en période de crues et conduisant à une inondation du moulin. Le canal d'amenée était toujours bien présent et alimenté en moyennes et hautes eaux. Les travaux ont consisté tout d'abord à abattre tous les arbres présents au niveau de l'ancien ouvrage. Les vestiges du seuil ont été démolis et la brèche existante élargie pour assurer un meilleur écoulement des eaux. La berge rive droite a été retalutée en pente douce. Les matériaux issus de la démolition de l'ancien seuil ont été utilisés pour reconstituer un radier d'une longueur d'environ 20 mètres et pour combler en partie le canal d'amenée.

### Commentaire sur l'évolution du site



### Vues des travaux réalisés

Avant



Yannick SALAVILLE - FCPPMA - 2016

Après



Yannick SALAVILLE - FCPPMA - 2016

# FICHE "RCE"

## Opérations de restauration de la continuité écologique

Evolution des travaux réalisés :

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo