


# FICHE "RHM"

## Opérations de restauration hydromorphologique

### Renseignements généraux

<b>Intitulé de l'opération</b>	Remise dans le thalweg du ruisseau des Gouboudières		
<b>Maître d'ouvrage</b>	CA Mont-Saint-Michel - Normandie		
<b>SIRET</b>	200 069 425 00011		
<b>Année de réalisation des travaux</b>	2017	Bassin	SELUNE
<b>Cours d'eau</b>	Ruisseau des Gouboudières		
<b>Enjeu/x de l'opération</b>	Code Masse d'eau	HR346-19008000	
<input checked="" type="radio"/> Environnement / Biologie	Cadre réservé à la CATER CODE FICHE <b>2017092502_01</b>		
<input type="radio"/> Hydraulique / Sécurité publique			
<input type="radio"/> Ressource en eau / Salubrité publique			

### Localisation



Source : IGN SCAN 25


### Description des travaux réalisés

Les travaux réalisés ont consisté à remettre le ruisseau des Gouboudières au lieu-dit les Gouboudières dans son lit d'origine (Parcelle YK 45 - BARENTON). Les écoulements ont été déviés il y a plusieurs dizaines d'années pour une raison inconnue. Peut-être un moulin (un four à pain existe à proximité).

Pour cela le lit a été creusé au gabarit 110 cm x 60 cm sur 391 m. Une armure sur 30 cm par recharge en 0-300 a été réalisée sur les 391 m restaurés. Des banquettes ont été créées ainsi que des radiers afin d'augmenter la rugosité (=diminution puissance cours d'eau). Les écoulements ont ainsi pu être rétablis dans le nouveau lit. L'actuel cours d'eau a été remblayé avec les matériaux issus de la renaturation sur 326 m.

Travaux réalisés du 12 septembre 2017 au 21 septembre 2017. Terrains remis en état par ensemencement de Ray-grass.

### Commentaire sur l'évolution du site



### Vues des travaux réalisés

Avant



Sabrina LEROY - CAMSMN - 2017

Après



Sabrina LEROY - CAMSMN - 2017

# FICHE "RHM"

## Opérations de restauration hydromorphologique

Evolution des travaux réalisés :

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo