


FICHE "RHM"

Opérations de restauration hydromorphologique

Renseignements généraux

Intitulé de l'opération	Remise en fond de vallée de la Jeannette à Pontécoulant	
Maître d'ouvrage	Fédération du Calvados pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique	
SIRET	780 748 752 00034	
Année de réalisation des travaux	2017	Bassin ORNE MOYENNE
Cours d'eau	La Jeannette	
Enjeu/x de l'opération	Code Masse d'eau	HR303
<input checked="" type="radio"/> Environnement / Biologie	Cadre réservé à la CATER CODE FICHE 2018021901_01	
<input checked="" type="radio"/> Hydraulique / Sécurité publique		
<input type="radio"/> Ressource en eau / Salubrité publique		

Localisation



Source : IGN SCAN 25

Description des travaux réalisés

Contexte :

Sur ce site, où la Jeannette est déplacée et perchée, l'AAPPMA « la Truite Condéenne » sollicite en 2016 la FCPMA au sujet d'un riveain souhaitant réaliser un chemin d'accès traversant le fond de vallée (léger remblai nécessaire). Après concertation entre les communes et les services de l'État, un accord a été trouvé : compenser le remblai du chemin par la remise en fond de vallée du lit perché. Ces opérations doivent servir à terme de vitrine locale afin d'inciter les collectivités à porter un programme de restauration à l'échelle du bassin de la Druance.

Actions réalisées :

Octobre 2017 : Etrépage du lit encore visible côté peupleraie sur 50 m ; Ouverture et terrassement d'un nouveau lit sur 90 m en amont en s'inspirant des tronçons naturels du cours d'eau (largeur, sinuosité, hauteur de berges, ...) ; Recharge en granulats (40 T en 100/300 et 0/80) visant à reconstituer l'armure du cours d'eau, stabiliser le profil nouvellement créé et diversifier les habitats ; Suppression des buses et comblement du tronçon perché et rectiligne. Janvier 2018 : Aménagement d'une passerelle engins 5 x 3 m, portance 15T.

Commentaire sur l'évolution du site

Suivi en cours :

- Indices Truite
- Capacité du cours d'eau à mobiliser la recharge
- Évolution de la sinuosité du cours d'eau

Vues des travaux réalisés

Avant



B. DUFOUR - FCPMA - 2016

Après



B. DUFOUR - FCPMA - 2017

FICHE "RHM"

Opérations de restauration hydromorphologique

Evolution des travaux réalisés :

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo