


FICHE "RHM"

Opérations de restauration hydromorphologique

Renseignements généraux

Intitulé de l'opération	Remise en fond de vallée de la Paisière au lieu-dit "La Brigaudière"		
Maître d'ouvrage	Parc Naturel Régional Normandie-Maine		
SIRET	256 102 229 00018		
Année de réalisation des travaux	2018	Bassin	MAYENNE
Cours d'eau	La Paisière		
Enjeu/x de l'opération	Code Masse d'eau	GR0508	
<input checked="" type="radio"/> Environnement / Biologie	Cadre réservé à la CATER CODE FICHE 2019013104_01		
<input type="radio"/> Hydraulique / Sécurité publique			
<input type="radio"/> Ressource en eau / Salubrité publique			

Localisation



Source : IGN SCAN 25

Description des travaux réalisés

Le ruisseau de la Paisière, affluent de la Vée, a été déplacé et rectifié sur une grande partie de son linéaire. Afin de restaurer un potentiel de nurserie reconnu pour les salmonidés, des opérations de remises en fond de vallée semblaient nécessaires.

Un projet a été mené chez un riverain dont le terrain situé dans l'ancien fond de vallée du ruisseau s'enrichissait compte-tenu de difficultés à l'entretenir (zone humide). Le riverain y a vu l'opportunité de mieux valoriser son terrain avec un cadre paysager amélioré. Pour le cours d'eau, cela a permis de restaurer une pente naturelle et de shunter une chute d'eau difficilement franchissable pour les truites sur l'ancien lit en bief.

Commentaire sur l'évolution du site



Vues des travaux réalisés

Avant



Après



FICHE "RHM"

Opérations de restauration hydromorphologique

Evolution des travaux réalisés :

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo