

Repérer l'emplacement potentiel de postes de transformation (liés à des installations privées)

- Local dédié (tour transfo, matérialisation du local)



Tour contenant un transformateur reconnaissable aux trois phases l'alimentant



Local matérialisé sans autre signe extérieur



Autre local matérialisé
(remarquer que la serrure a disparu)



Ce même local vu de plus loin.
La forme (semblable à un
tour) et l'arrivée à proximité
des trois phases ont été un
indice.

- Existence « d'antennes » raccordées aux lignes à haute tension. Ces dispositifs (raccordés ou déraccordés lors de la visite) permettent de relier le transformateur au réseau principal à haute tension. A leurs extrémités, on retrouve soit des postes tels que présentés précédemment soit directement un transformateur (en haut de poteau généralement).



Cas d'une antenne de raccordement (en orange) au réseau principal aérien (en rouge).

Ci-dessous, détail du raccordement de cette même antenne à un poste de transformation (remarquer le déraccordement opéré).





Cas d'une antenne de raccordement (en orange) muni d'un transformateur en haut de poteau.



Cas d'un transformateur installé au sol. Remarque : dispositif récent, normalement non concerné par les PCB

Au niveau du poste de transformation : soit le transformateur est encore en place soit il a été retiré. Dans les deux cas, il peut avoir subi des actes de vandalisme.

1 Le transformateur est encore en place. Des exemples :



Transformateur non
vandalisé (la plaque
d'identification est
photographiée).



Transformateur vandalisé :
ouvert « proprement »
pour le vol des métaux
situés à l'intérieur.

2 Le transformateur n'est plus en place. Des exemples :



Transformateur retiré a « priori proprement » (pas d'huiles répandues) sans possibilité de traçabilité (ici le local sert désormais de poulailler...)

Transformateur retiré proprement selon les règles en vigueur (retrait, transport et retraitement par des entreprises habilitées, bordereau de suivi de déchets disponibles).





Site vandalisé (bris de matériel, traces d'huile...)

