


# FICHE "RCE"

## Opérations de restauration de la continuité écologique

### Renseignements généraux

<b>Intitulé de l'opération</b>	Effacement de 15 obstacles sur l'Algot au niveau de la Chanoinerie		
<b>Maître d'ouvrage</b>	Fédération du Calvados pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique		
<b>SIRET</b>	780 748 752 00042		
<b>Année de réalisation des travaux</b>	2019	Bassin	DIVES
<b>Cours d'eau</b>	L'Algot		
<b>Enjeu/x de l'opération</b>	Code Masse d'eau	HR284-I1380600	
<input checked="" type="radio"/> Environnement / Biologie	Cadre réservé à la CATER CODE FICHE <b>ROE109943_01</b>		
<input type="radio"/> Hydraulique / Sécurité publique			
<input type="radio"/> Ressource en eau / Salubrité publique			

### Localisation



Source : IGN SCAN 25

### Description des travaux réalisés


L'ancien propriétaire du site de la Chanoinerie a engagé de lourds travaux hydrauliques sur l'Algot avec la mise en place d'un busage, d'une prise d'eau pour l'étang et de 13 seuils successifs. Ils ont conduit à une modification de la pente hydraulique, une rupture de la continuité écologique, un engorgement important du lit et une altération la qualité de l'eau et des habitats aquatiques. L'opération de restauration a consisté à supprimer les 13 seuils et à réorganiser les matériaux pour créer des radiers et des banquettes basses. Le busage a été supprimé et remplacé par une passerelle engins et la prise d'eau a été déplacée pour maintenir l'alimentation du plan d'eau.

### Commentaire sur l'évolution du site

Suite à la suppression des 15 obstacles (le busage, le seuil de prise d'eau de l'étang et les 13 seuils successifs) la continuité écologique sur l'Algot est définitivement assurée pour toutes les espèces piscicoles. Le cours d'eau a également retrouvé toutes ses fonctionnalités sans que les usages existants ne soient remis en question.

### Vues des travaux réalisés

Avant



SMDB - 2017

Après



FCPPMA - 2019

# FICHE "RCE"

## Opérations de restauration de la continuité écologique

Evolution des travaux réalisés :

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo