


# FICHE "RCE"

## Opérations de restauration de la continuité écologique

### Renseignements généraux

<b>Intitulé de l'opération</b>	Équipement du seuil de l'ASA Vie Viette		
<b>Maître d'ouvrage</b>	Syndicat Mixte du Bassin de la Dives		
<b>SIRET</b>	200 036 127 00013		
<b>Année de réalisation des travaux</b>	2017	Bassin	DIVES
<b>Cours d'eau</b>	La Viette		
<b>Enjeu/x de l'opération</b>	Code Masse d'eau	HR284-I1360600	
<input checked="" type="radio"/> Environnement / Biologie	Cadre réservé à la CATER CODE FICHE <b>ROE14174_01</b>		
<input type="radio"/> Hydraulique / Sécurité publique			
<input type="radio"/> Ressource en eau / Salubrité publique			

### Localisation



### Description des travaux réalisés

Le seuil permet d'alimenter en eau, via une prise d'eau latérale, un marais de 1 500 ha géré par l'ASA de la Viette. Cet ouvrage, d'une largeur de 11m, est à l'origine d'une chute d'environ 1m et en aval d'un glacis en pierres scellées à la chaux sur une longueur de 6 m. Les travaux ont consisté à remplacer ce seuil par une passe à poissons (5 pré-barrages) et un système de vannage (pour le transport des sédiments et l'amélioration des écoulements en crue).

### Commentaire sur l'évolution du site



### Vues des travaux réalisés

Avant



Après



## FICHE "RCE"

### Opérations de restauration de la continuité écologique

Evolution des travaux réalisés :

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo