


# FICHE "RCE"

## Opérations de restauration de la continuité écologique

### Renseignements généraux

<b>Intitulé de l'opération</b>	Effacement du seuil de moulin de Ségrie sur la Rouvre		
<b>Maître d'ouvrage</b>	FOPPMA		
<b>SIRET</b>	780 937 926 000 35		
<b>Année de réalisation des travaux</b>	2011	Bassin	ORNE MOYENNE
<b>Cours d'eau</b>	La Rouvre		
<b>Enjeu/x de l'opération</b>	Code Masse d'eau	HR301	
<input checked="" type="radio"/> Environnement / Biologie	Cadre réservé à la CATER CODE FICHE <b>ROE14694_01</b>		
<input type="radio"/> Hydraulique / Sécurité publique			
<input type="radio"/> Ressource en eau / Salubrité publique			

### Localisation



Source : IGN SCAN 25

### Description des travaux réalisés

Le seuil était propriété de la FOPPMA et de la AAPPMA "LA FLERIENNE" depuis 1984. Les vannages du seuil du moulin de Ségrie ont été complètement ouverts dès 2008, mais le seuil demeurait difficilement franchissable. En 2011, le seuil, constitué d'un long déversoir (environ 50m) et d'un ensemble de 4 vannes (guillotines) de décharge, a été définitivement supprimé. Une pelle hydraulique ainsi qu'un BRH ont été mobilisés (ce dernier était nécessaire pour défoncer les bajoyers en béton des vannages). Les ferrailles et bétons ont été évacués. Les matériaux constitutifs de la partie interne du déversoir (sables, pierres, blocs) ont été dispersés dans le lit immédiatement en aval, les plus gros éléments ayant été disposés en pieds de berges en rive droite. Une série de peupliers en rive droite a également été abattue en décembre et laissées à disposition de l'exploitant concerné. Enfin, 2 abreuvoirs ont été aménagés (descentes classiques) et 600m de clôture électrique (1 fil) installés.

### Commentaire sur l'évolution du site

La CATER de Basse Normandie a mis en place un suivi simple visant à étudier les éventuelles évolutions morphologiques (profils en travers et profil en long). Aucune modification significative du profil en long du cours d'eau en amont n'est à noter pour l'instant (à la date de remplissage de la fiche).

### Vues des travaux réalisés

Avant



Après



# FICHE "RCE"

## Opérations de restauration de la continuité écologique

Evolution des travaux réalisés :

Année N+



Année N+



Année N+



Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo