


FICHE "RCE"

Opérations de restauration de la continuité écologique

Renseignements généraux

Intitulé de l'opération	Suppression de l'ancien clapet de dérivation du barrage de la Goulaffre		
Maître d'ouvrage	Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Touques		
SIRET	200 013 266 00016		
Année de réalisation des travaux	2015	Bassin	TOUQUES
Cours d'eau	La Touques		
Enjeu/x de l'opération	Code Masse d'eau	HR277	
<input type="radio"/> Environnement / Biologie	Cadre réservé à la CATER CODE FICHE ROE36486_01		
<input checked="" type="radio"/> Hydraulique / Sécurité publique			
<input type="radio"/> Ressource en eau / Salubrité publique			

Localisation



Source : IGN SCAN 25

Description des travaux réalisés

Cet ouvrage a été signalé au SMBVT par un courrier du club de kayak de Lisieux qui craignait pour la sécurité de ses pratiquants face à la vétusté du site.

En effet, cet ancien clapet de dérivation présentait un état de dégradation avancé. Sa partie mobile était affaissée dans sa quasi-totalité bloquant les éléments dérivant au gré des crues. Au surplus, la sécurité des usagers, en particulier des kayakistes, était compromise puisque le franchissement de l'ouvrage s'effectuait sur un espace libre de 2 mètres de large pour 50 centimètres de haut.

Le propriétaire du site a donc été rencontré. D'un commun accord, il a été convenu de supprimer la totalité de l'ouvrage.

Commentaire sur l'évolution du site

L'effacement de l'ouvrage a eu deux impacts:

1. Restaurer le libre écoulement des eaux de la Touques par le retrait de la structure métallique qui était affaissée dans la rivière;
2. Garantir la sécurité des usagers, notamment les kayakistes, puisque le franchissement de l'ouvrage s'effectuait sous la structure métallique.

Vues des travaux réalisés

Avant



Cédric GAHERY - SMBVT - 2015

Après



Cédric GAHERY - SMBVT - 2015

FICHE "RCE"

Opérations de restauration de la continuité écologique

Evolution des travaux réalisés :

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo