


FICHE "RCE"

Opérations de restauration de la continuité écologique

Renseignements généraux

| | | | |
|--|--|--------|------|
| Intitulé de l'opération | Réalisation d'une rampe sur le seuil de la prise d'eau de ST JEAN DE SAVIGNY | | |
| Maître d'ouvrage | SIAEP de Saint-Clair-sur-Elle | | |
| SIRET | 255 000 093 00013 | | |
| Année de réalisation des travaux | 2013 | Bassin | VIRE |
| Cours d'eau | L'Elle | | |
| Enjeu/x de l'opération | Code Masse d'eau HR319 | | |
| <input checked="" type="radio"/> Environnement / Biologie | | | |
| <input type="radio"/> Hydraulique / Sécurité publique | | | |
| <input checked="" type="radio"/> Ressource en eau / Salubrité publique | | | |

Localisation



Description des travaux réalisés

- Dégagement des accès (coupe de la végétation)
- Abaissement du seuil (de 32 cm à 20 cm en rive et 10 cm au centre)
- Création d'une rampe d'enrochement en V avec pierres scellées dans du béton (10 m de longueur, 4,45 m de largeur intérieur, pente de 0,5 %)

Commentaire sur l'évolution du site



Vues des travaux réalisés

Avant



Après



FICHE "RCE"

Opérations de restauration de la continuité écologique

Evolution des travaux réalisés :

Année N+

1



Année N+

Cliquer ici pour insérer
une image

Année N+

Cliquer ici pour insérer
une image