


FICHE "RCE"

Opérations de restauration de la continuité écologique

Renseignements généraux

Intitulé de l'opération	Démolition de la station de pompage du Pont Raut		
Maître d'ouvrage	SIAEP de Bricquebec		
SIRET	255 000 291 000 13		
Année de réalisation des travaux	2016	Bassin	DOUVE-TAUTE
Cours d'eau	La Douve		
Enjeu/x de l'opération	Code Masse d'eau	HR354	
<input checked="" type="radio"/> Environnement / Biologie	Cadre réservé à la CATER CODE FICHE ROE54415_01		
<input type="radio"/> Hydraulique / Sécurité publique			
<input type="radio"/> Ressource en eau / Salubrité publique			

Localisation



Source : IGN SCAN 25

Description des travaux réalisés

Contexte :
La suppression du clapet basculant de l'ouvrage fait suite à la fermeture et au démantèlement de la station de pompage et de traitement d'eau potable.

Travaux :
Démontage du clapet, démolition des bajoyers en béton (rive droite et rive gauche), démolition des palplanches et garde-corps métallique rive gauche, remise en forme des berges.

Commentaire sur l'évolution du site



Vues des travaux réalisés

Avant



Delphine ROBIN - SIAE Douve - 2009

Après



Delphine ROBIN - SIAE Douve - 2016

FICHE "RCE"

Opérations de restauration de la continuité écologique

Evolution des travaux réalisés :

Année N+



Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo