


# FICHE "RCE"

## Opérations de restauration de la continuité écologique

### Renseignements généraux

<b>Intitulé de l'opération</b>	Remplacement du pont busé "le marais" (Ecrammeville) par une passerelle		
<b>Maître d'ouvrage</b>	Commune d'Ecrammeville		
<b>SIRET</b>	211 402 359 00015		
<b>Année de réalisation des travaux</b>	2015	Bassin	AURE
<b>Cours d'eau</b>	L'Aure		
<b>Enjeu/x de l'opération</b>	Code Masse d'eau	HR323	
<input checked="" type="radio"/> Environnement / Biologie	Cadre réservé à la CATER CODE FICHE <b>ROE90636_01</b>		
<input checked="" type="radio"/> Hydraulique / Sécurité publique			
<input checked="" type="radio"/> Ressource en eau / Salubrité publique			

### Localisation



Source : IGN SCAN 25

### Description des travaux réalisés

La commune de Longueville et la commune d'Ecrammeville ont aménagé en 1973 sur le cours de l'Aure Inférieure, aux lieu-dit « le Marais » et « le Hameau Pourri » sur Ecrammeville et au lieu-dit « la rivière » à Longueville, trois ponts busés pour permettre le franchissement de la rivière par les engins agricoles et faciliter l'accès aux gabions de chasse.

Ces ouvrages ont une influence sur le fonctionnement hydraulique de la rivière et peuvent être à l'origine de plusieurs difficultés (obstacle partiel à la continuité écologique et à l'écoulement des eaux en période d'étiage, phénomènes d'envasement...). Les communes ont donc réalisé avec le soutien de l'Association Syndicale de la Vallée d'Aure Inférieure et de l'AESN, le remplacement de ces trois ponts busés par des passerelles béton. Le projet d'aménagement est décrit dans le devis attaché à la présente fiche.

### Commentaire sur l'évolution du site

Depuis le remplacement des 3 ponts busés par des passerelles béton, en avril-mai 2015, la rivière est moins cloisonnée, notamment en période de basses eaux, permettant une meilleure répartition des débits entre la rivière de l'Aure et la rivière de l'Esque.

### Vues des travaux réalisés

Avant



Clement NALIN - PNRMCB - 2015

Après



Clement NALIN - PNRMCB - 2015

# FICHE "RCE"

## Opérations de restauration de la continuité écologique

Evolution des travaux réalisés :

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo